



**1. SOLICITAÇÃO:**

Solicitante: Prefeitura Municipal de Ipaporanga Prefixo: \_\_\_\_\_  
 Locatário(a): ANTONIA NATIELE RODRIGUES DA SILVA CPF: \_\_\_\_\_  
 Finalidade: Verificação de condição de Habitabilidade  Sim  Não Objetivo: Definir o imóvel como APTO ou INAPTO

**2. IDENTIFICAÇÃO:**

Endereço do imóvel: RUA ANTONIO JANUARIO  
 Bairro: CENTRO Cidade: Ipaporanga  
 CEP: 62 215-000 UF: Ceará  
 Matrícula N°: \_\_\_\_\_ Ofício: \_\_\_\_\_ Data emissão: \_\_\_\_\_

**3. FOTOS:**



Logradouro



Fachada



Foto Interna




Foto Interna

**4. MICROREGIÃO DO AVALIANDO:**

Uso predominante:  Resid. Multifamiliar  Resid. Unifamiliar  Comercial  Industrial  Misto  
 Padrão Construtivo predominante:  Baixo/Popular  Normal/Médio  Alto  Luxo  
 Infraestrutura Urbana:  rede de água  rede elétrica  telefonia  iluminação pública  
 rede de água pluvial  rede de esgoto  pavimentação  guias e sarjetas  
 Serviços e Equipamentos Comunitários:  transporte coletivo  assist. méd. hospitalar  comércio  escolas  
 segurança pública  rede bancária  coleta de lixo  lazer

Informações Relevantes: \_\_\_\_\_

Localização:  Ótima  boa  regular  ruim Pavimentos:  térreo  2 ou mais pavimentos  
 Ocupação:  desocupado  ocupado pelo proprietário  locado/  cedido/  invadido



Reforma:	<input checked="" type="checkbox"/> sem reforma	<input type="checkbox"/> antiga ou parcial	<input type="checkbox"/> reforma recente	
Estado de Conservação:	<input type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> regular	<input checked="" type="checkbox"/> bom	<input type="checkbox"/> novo
Cobertura:	<input type="checkbox"/> laje	<input checked="" type="checkbox"/> telhado cerâmico	<input type="checkbox"/> telhado em fibrocimento	Forro: <input type="checkbox"/> laje <input checked="" type="checkbox"/> forro <input type="checkbox"/> telhado aparente
	Padrão de Acabamento: <input type="checkbox"/> baixo/popular <input checked="" type="checkbox"/> normal			
Fechamento de Paredes:	<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria	<input type="checkbox"/> madeira	<input type="checkbox"/> alvenaria/madeira	<input type="checkbox"/> outros
Esquadrias da Fachada:	<input type="checkbox"/> ferro	<input type="checkbox"/> alumínio	<input checked="" type="checkbox"/> madeira	<input type="checkbox"/> pvc <input type="checkbox"/> vidro temperado
Infraestrutura / Serviços / Equipamentos:	<input type="checkbox"/> piscinas	<input type="checkbox"/> churrasqueira	<input type="checkbox"/> interfone	<input type="checkbox"/> poço artesiano
	<input type="checkbox"/> sauna	<input type="checkbox"/> quadra	<input type="checkbox"/> portão eletrônico	
Divisão Interna:	quartos e banheiro.			
Qtde. Vaga de Garagem Coberta:	0			Vaga de Garagem Descoberta: 0
Informações Relevantes:				

#### 6. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 - O imóvel como um todo aparenta defeitos construtivos que comprometem a estabilidade, solidez ou habitabilidade do imóvel?

Justifique em caso afirmativo:

sim  
 não

5.2 - Considerando-se o estado de conservação e sua localização, o imóvel apresenta visualmente condições de habitabilidade?

Justifique em caso negativo:

sim  
 não

#### 6. RESULTADO:

Considerando a vistoria realizada, as fotos colhidas e as informações obtidas, considero o imóvel como:

APTO  INAPTO

Informações Adicionais:

#### 7. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Empresa:	Prefeitura Municipal de Ipaporanga	CNPJ:	10.462.364/0001-47	CREA:	
Técnico Responsável:	Alex Souza	RNP:	2610815069	CREA-SP:	5064026797

Ipaporanga-Ce, 24 de Fevereiro de 2021

**Alex Sousa**  
Eng. Civil  
RNP: 2610815069  
Assinatura