

1. SOLICITAÇÃO:

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| Solicitante: | Prefeitura Municipal de Ipaporanga | Prefixo: | |
| Locatário(a): | ANTONIA DE MARIA DA SILVA | CPF: | |
| Finalidade: | Verificação de condição de Habitabilidade | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | Objetivo: Definir o imóvel como APTO ou INAPTO |

2. IDENTIFICAÇÃO:

| | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Endereço do imóvel: | RUA FRANKLIN JOSÉ VIEIRA | | |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Ipaporanga |
| CEP: | 62.215-000 | UF: | Ceará |
| Matrícula N°: | | Ofício: | |
| | | Data emissão: | |

3. FOTOS:



Logradouro



Fachada



Foto Interna



Foto Interna

4. MICROREGIÃO DO AVALIANDO:

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| Uso predominante: | <input type="checkbox"/> Resid. Multifamiliar | <input checked="" type="checkbox"/> Resid. Unifamiliar | <input type="checkbox"/> Comercial | <input type="checkbox"/> Industrial | <input type="checkbox"/> Misto |
| Padrão Construtivo predominante: | <input type="checkbox"/> Baixo/Popular | <input checked="" type="checkbox"/> Normal/Médio | <input type="checkbox"/> Alto | <input type="checkbox"/> Luxo | |
| Infraestrutura Urbana: | <input checked="" type="checkbox"/> rede de água | <input checked="" type="checkbox"/> rede elétrica | <input checked="" type="checkbox"/> telefonia | <input checked="" type="checkbox"/> iluminação pública | |
| | <input type="checkbox"/> rede de água pluvial | <input checked="" type="checkbox"/> rede de esgoto | <input checked="" type="checkbox"/> pavimentação | <input checked="" type="checkbox"/> guias e sarjetas | |
| Serviços e Equipamentos Comunitários: | <input checked="" type="checkbox"/> transporte coletivo | <input checked="" type="checkbox"/> assist. méd. hospitalar | <input checked="" type="checkbox"/> comércio | <input checked="" type="checkbox"/> escolas | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> segurança pública | <input checked="" type="checkbox"/> rede bancária | <input checked="" type="checkbox"/> coleta de lixo | <input checked="" type="checkbox"/> lazer | |



| | |
|-------------------------|--|
| Informações Relevantes: | |
|-------------------------|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Localização: | <input type="checkbox"/> Ótima | <input checked="" type="checkbox"/> boa | <input type="checkbox"/> regular | <input type="checkbox"/> ruim | Pavimentos: | <input checked="" type="checkbox"/> térreo | <input type="checkbox"/> 2 ou mais pavimentos |
| Ocupação: | <input type="checkbox"/> desocupado | <input type="checkbox"/> ocupado pelo proprietário | <input checked="" type="checkbox"/> locado/ | <input type="checkbox"/> cedido/ | <input type="checkbox"/> invadido | | |

Handwritten signatures and initials.

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Reforma: | <input checked="" type="checkbox"/> sem reforma | <input type="checkbox"/> antiga ou parcial | <input type="checkbox"/> reforma recente | | | | |
| Estado de Conservação: | <input type="checkbox"/> ruim | <input type="checkbox"/> regular | <input checked="" type="checkbox"/> bom | <input type="checkbox"/> novo | Padrão de Acabamento: | <input type="checkbox"/> baixo/popular | <input checked="" type="checkbox"/> normal |
| Cobertura: | <input type="checkbox"/> laje | <input checked="" type="checkbox"/> telhado cerâmico | <input type="checkbox"/> telhado em fibrocimento | Forro: | <input type="checkbox"/> laje | <input type="checkbox"/> forro | <input checked="" type="checkbox"/> telhado aparente |
| Fechamento de Paredes: | <input checked="" type="checkbox"/> alvenaria | <input type="checkbox"/> madeira | <input type="checkbox"/> alvenaria/madeira | <input type="checkbox"/> outros | | | |
| Esquadrias da Fachada: | <input type="checkbox"/> ferro | <input checked="" type="checkbox"/> alumínio | <input checked="" type="checkbox"/> madeira | <input type="checkbox"/> pvc | <input type="checkbox"/> vidro temperado | | |
| Infraestrutura / Serviços / Equipamentos: | <input type="checkbox"/> piscinas | <input type="checkbox"/> churrasqueira | <input type="checkbox"/> interfone | <input type="checkbox"/> poço artesiano | <input type="checkbox"/> sauna | <input type="checkbox"/> quadra | <input type="checkbox"/> portão eletrônico |
| Divisão Interna: | Sala, quartos, cozinha e banheiro. | | | | | | |
| Onde Vaga de Garagem Coberta: | 0 | | | Vaga de Garagem Descoberta: | 0 | | |
| Informações Relevantes: | | | | | | | |

5. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 - O imóvel como um todo aparenta defeitos construtivos que comprometem a estabilidade, solidez ou habitabilidade do imóvel?

sim não

Justifique em caso afirmativo:

5.2 - Considerando-se o estado de conservação e sua localização, o imóvel apresenta visualmente condições de habitabilidade?

sim não

Justifique em caso negativo:

6. RESULTADO:

Considerando a vistoria realizada, as fotos colhidas e as informações obtidas, considero o imóvel como:

APTO INAPTO

Informações Adicionais:

7. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Empresa: Prefeitura Municipal de Iporanga

Técnico Responsável: Alex Souza

CNPJ: 10.462.364/0001-47

RNP: 2610815069

CREA: 5064026797

Iporanga-Ce, 24 de Fevereiro de 2021

Alex Souza
 Assinatura **ALEX SOUSA**
 ENG^o CIVIL
 RNP- 2610815069



WA