

1. SOLICITAÇÃO:

Solicitante:	Prefeitura Municipal de Ipaporanga		Prefixo:	
Locatário(a):	PAULINA ARAÚJO DE SOUSA		CPF:	
Finalidade:	Verificação de condição de Habitabilidade		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Objetivo: Definir o imóvel como APTO ou INAPTO

2. IDENTIFICAÇÃO:


Endereço do imóvel:	Rua João do Carmo			
Bairro:	Centro	Cidade:	Ipaporanga	
CEP:	62.215-000	UF:	Ceará	
Matrícula N°:		Ofício:		Data emissão:

3. FOTOS:

101 Fis. 14 10



Logradouro



Fachada



Foto Interna



Foto Interna

4. MICROREGIÃO DO AVALIANDO:

Uso predominante:	<input type="checkbox"/> Resid. Multifamiliar	<input checked="" type="checkbox"/> Resid. Unifamiliar	<input type="checkbox"/> Comercial	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Misto
Padrão Construtivo predominante:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo/Popular	<input type="checkbox"/> Normal/Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> luxo	
Infraestrutura Urbana:	<input checked="" type="checkbox"/> rede de água	<input checked="" type="checkbox"/> rede elétrica	<input checked="" type="checkbox"/> telefonia	<input checked="" type="checkbox"/> iluminação pública	
	<input type="checkbox"/> rede de água pluvial	<input type="checkbox"/> rede de esgoto	<input checked="" type="checkbox"/> pavimentação	<input checked="" type="checkbox"/> guias e sarjetas	
Serviços e Equipamentos Comunitários:	<input checked="" type="checkbox"/> transporte coletivo	<input checked="" type="checkbox"/> assist. méd. hospitalar	<input checked="" type="checkbox"/> comércio	<input checked="" type="checkbox"/> escolas	
	<input checked="" type="checkbox"/> segurança pública	<input checked="" type="checkbox"/> rede bancária	<input checked="" type="checkbox"/> coleta de lixo	<input checked="" type="checkbox"/> lazer	
Informações Relevantes:					
Localização:	<input type="checkbox"/> Ótima	<input type="checkbox"/> boa	<input type="checkbox"/> regular	<input checked="" type="checkbox"/> ruim	Pavimentos: <input checked="" type="checkbox"/> térreo <input type="checkbox"/> 2 ou mais pavimentos
Ocupação:	<input type="checkbox"/> desocupado	<input type="checkbox"/> ocupado pelo proprietário	<input checked="" type="checkbox"/> locado/ arrendado	<input type="checkbox"/> cedido/ comodato	<input type="checkbox"/> invadido

Zequiel Alves Muniz
ZEQUEIEL ALVES MUNIZ
 FISCAL DE OBRAS / IPAPORANGA
 CREA-CE 323802

Forma:	<input checked="" type="checkbox"/> sem reforma	<input type="checkbox"/> antiga ou parcial	<input type="checkbox"/> reforma recente				
Estado de Conservação:	<input checked="" type="checkbox"/> ruim	<input type="checkbox"/> regular	<input type="checkbox"/> bom	<input type="checkbox"/> novo	Padrão de Acabamento:	<input checked="" type="checkbox"/> baixo/popular	<input type="checkbox"/> normal
Cobertura:	<input type="checkbox"/> laje	<input checked="" type="checkbox"/> telhado cerâmico	<input type="checkbox"/> telhado em fibrocimento	Forro:	<input type="checkbox"/> laje	<input type="checkbox"/> forro	<input checked="" type="checkbox"/> telhado aparente
Fechamento de Paredes:	<input checked="" type="checkbox"/> alvenaria	<input type="checkbox"/> madeira	<input type="checkbox"/> alvenaria/madeira	<input type="checkbox"/> outros			
Esquadrias da Fachada:	<input type="checkbox"/> ferro	<input type="checkbox"/> alumínio	<input checked="" type="checkbox"/> madeira	<input type="checkbox"/> pvc	<input type="checkbox"/> vidro temperado		
Infraestrutura / Serviços / Equipamentos:	<input type="checkbox"/> piscinas	<input type="checkbox"/> churrasqueira	<input type="checkbox"/> sauna	<input type="checkbox"/> quadra	<input type="checkbox"/> interfone	<input type="checkbox"/> poço artesiano	<input type="checkbox"/> portão eletrônico
Divisão Interna:	Sala, quarto, cozinha e banheiro.						
Qtde. Vaga de Garagem Coberta:	0			Vaga de Garagem Descoberta:	0		
Informações Relevantes:							

10/FIS. 15

5. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 - O imóvel como um todo aparenta defeitos construtivos que comprometem a estabilidade, solidez ou habitabilidade do imóvel?

Justifique em caso afirmativo:

sim

não

5.2 - Considerando-se o estado de conservação e sua localização, o imóvel apresenta visualmente condições de habitabilidade?

Justifique em caso negativo:

sim

não

A residência apresenta diversas infiltrações e eflorescências (salitre), essa patologia pode gerar problemas de saúde nos moradores. Além de não possuir quantidade adequada de iluminação e ventilação natural, o que torna o ambiente úmido e insalubre.

6. RESULTADO:

Considerando a vistoria realizada, as fotos colhidas e as informações obtidas, considero o imóvel como:

APTO COM RESSALVA* INAPTO

Informações Adicionais: *A residência apresenta diversas infiltrações e eflorescências (salitre), essa patologia pode gerar problemas de saúde nos moradores. Recomendamos que o problema seja resolvido com a maior brevidade possível.

7. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:

Empresa: Prefeitura Municipal de Ipaporanga

CNPJ: 10.462.364/0001-47

CREA: _____

Técnico Responsável: Izequiel Alves Muniz - Téc. em Edificações

RNP: 061568016-0

CREA-CE: 323903

Ipaporanga-Ce, 15 de Janeiro de 2020

Assinatura
Izequiel Alves Muniz
 FISCAL DE OBRAS / IPAPORANGA
 CREA-CE 323903